



BAT INBOX





Contenu de la version V3.4




Statistiques

Page Statistiques


BatINBOX offre désormais des **statistiques** sur vos bâtiments.

L'accès à la page *Statistiques* se fait via le composant sur la page d'accueil ou le module de la page *Se diriger vers...*



Fonctionnalités


Les graphiques sont répartis dans **3 onglets** : Amiante, Documents et Alertes.



Les données des graphiques peuvent être **filtrées** selon le maître d'ouvrage, le site et le bâtiment.


Graphiques

Les différents graphiques permettent d'**analyser** et d'**exploiter** les **données** des bâtiments.



Tous les repères (non supprimés – non importés) ayant un matériau renseigné sont pris en compte et sont triés selon leur liste et leur matériau.

Présent dans l'onglet **Amiante**




Tous les bâtiments (non supprimés) sont pris en compte et sont répartis selon le statut de leur DTA.

Présent dans l'onglet **Amiante**

Graphiques


Répartition des repères par résultat



Tous les repères (non supprimés – non importés) sont pris en compte et sont répartis selon leur résultat.

Présent dans l'onglet **Amiante**

Répartition des documents par statut




Tous les documents (non supprimés) sont pris en compte et sont répartis selon leur statut.

Présent dans l'onglet **Documents**

Graphiques


Répartition des documents par validité



Tous les documents (non supprimés) sont pris en compte et sont répartis selon leur date de validité.

Présent dans l'onglet **Documents**


Nombre de documents par catégorie



Tous les documents (non supprimés) sont pris en compte et sont triés selon leur catégorie.

Présent dans l'onglet **Documents**

Graphiques



Toutes les alertes (non supprimées) clôturées les 5 dernières années sont prises en compte et sont triées selon leur date de clôture.

Présent dans l'onglet **Alertes**

Pour aller plus loin dans l'exploitation des données des bâtiments, Batinbox a ajouté une fonctionnalité d'**export** !

Exporter les données

Les administrateurs (admin BIB, admin MO et gestionnaire patrimoine) peuvent **exporter les données**, en précisant :

- le **patrimoine** (maître d'ouvrage obligatoire) ;
- un **module** parmi :
 - **Repères** : date, référence, étage, résultat, etc.
 - **Alertes** : catégorie, type, date, etc.
 - **Bâtiments** : nom, adresse, contacts, etc.



Exporter les données

Selectionner le patrimoine

Maitre d'ouvrage *
Mairie

Site
Quartier Ouest

Bâtiment
Stade

Sélectionner un module *


Repères

Alertes

Bâtiments

Annuler

Exporter



BAT INBOX

Accueil Patrimoine Documents soumis Utilisateurs Bibliothèque

Statistiques


Amiante Documents Alertes

Maitre d'ouvrage Site Bâtiment

Nombre de repères par matériau Liste A Liste B Hors liste A et B Répartition des DTA par statut

Exporter les données

Un **fichier Excel** est généré avec les données demandées.



Responsive Design


Responsive Design

Le **Responsive Design** arrive sur BatINBOX !

L'application s'adapte désormais à toutes les tailles d'écran, du téléphone à l'ordinateur.

Sur **téléphone ou petite tablette**, les fonctionnalités d'ajout, modification et suppression ont été masquées.

BatINBOX est utilisable sur ces appareils à des fins de **visualisation**.



Page d'accueil sur un téléphone


Document	Localisation	Actions
test_batINBOX_document_01.pdf Repérage avant démolition	Bâtiment A	🔍 ⬇️
Repérage avant travaux_Usine.pdf Repérage avant travaux	Usine	🔍 ⬇️
Permis de feu.pdf Permis de feu	Entrepôt	🔍 ⬇️
DAPP.pdf Repérage DAPP / DAPP complet	CROUS	🔍 ⬇️
Rapport avant démolition.pdf Repérage avant démolition	CROUS	🔍 ⬇️

Page des documents soumis sur une tablette


Liste des pages

Les **pages responsives** sont les suivantes :


- Connexion
- Accueil (générale et des dashboards)
- Patrimoine
- Documents soumis (générale et des dashboards)
- Statistiques
- Structure (dashboard bâtiment)
- Synthèse des repères
- Cartographie
- Se diriger vers...



Page de connexion sur un téléphone




Page de synthèse des repères sur un téléphone




Page de cartographie sur une tablette

Liste des modules

Le **bandeau principal** a été retravaillé.




Header sur un téléphone, une tablette et un ordinateur



Composant des alertes de la page d'accueil sur un téléphone

Les **composants** présents sur les pages d'accueil ont aussi été revus.


Les **fenêtres de visualisation** (alertes manuelles, repères, documents) s'adaptent à toutes les tailles d'écran.



Fenêtre de visualisation d'une alerte sur une tablette


Liste des modules

Tous les **filtres** sont utilisables sur téléphone et tablette, à travers un bouton en haut à droite ouvrant un menu.




Dashboard bâtiment sur un téléphone

Le **menu des dashboards** peut se rétracter, permettant d'avoir plus de places pour afficher les pages.



Filtres de la page patrimoine sur une tablette



Autres demandes mineures

Autres demandes mineures

Cartographie :

- Dessiner des traits et flèches de différents styles et couleurs
- Ajouter plusieurs textes sans resélectionner le calque à chaque fois
- Trier les calques dans l'ordre souhaité

Repères :

- Afficher la nature des travaux relatifs au matériau retiré sur le tableau de la synthèse des repères



+ des correctifs
d'anomalies

Documents :

- Pop-in de visualisation des informations d'un document
- Visionneuse PDF des documents et de la fiche récapitulative

Récapitulatif du document

Refusé	Catégorie a Amiante	Type de document Mesure d'empoissièrement	Numéro de rapport 145dd558	
Maître d'ouvrage Mairie de Chantepie	Site Centre Bourg	Bâtiment Salle omnisport	Etage Etage 1	Zone Logement 1
Date du document 09/12/2021	Date de fin de validité 🕒 26/12/2021			
Société ITGA	Opérateur de repérage Marie DURAND			
Commentaire Incohérence dans les dates : la date du document est antérieure à la date des analyses, sûrement une erreur de frappe				
Informations complémentaires Description des mesures d'empoissièrement effectuées par la société ITGA en même temps que le rapport de plomb n°74dd589s ; 25 pages				
X Fermer				

Un outil 100% digital pour optimiser la gestion des diagnostics techniques de vos bâtiments

Stay Tuned!!!

